

タカラベルモントから
お客様へ大切なお知らせ。



フェイシャル機器の
お手入れの不備や間違った使い方、
点検を怠った長期間のご使用は
思わぬ事故の原因に…



サロンでご利用のフェイシャル機器は、お手入れを怠ったり間違った使い方
で思わぬ事故につながるおそれがあります。特にお客様のお顔に蒸気を噴霧するスチーマー機器は、お客様のお顔に湯滴がかかってしまうおそれもあり、
十分な注意が必要です。また、お手入れを正しくおこなっていても、長期間のご使用で機器内部が劣化しますので、定期的な点検をお勧めいたします。




お客様へ

フェイシャル機器をご使用のサロンさまへ 安全についての大切なお知らせ

日頃は弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。さて、弊社フェイシャル機器をお使いいただいているサロン様へのお知らせです。フェイシャル機器はお客様のお顔に蒸気を噴霧する機器であるため、細心の注意が必要です。吹き出し口からの湯滴の飛び出しによる火傷事故を防ぐために、以下を必ずお守り下さい。

必ずお守り頂きたいこと

- 純水(精製水)の使用が指定されている機器では、必ず純水(精製水)を使用してください。
- 洗剤・化粧品・アロマオイルなどを水に混ぜて使用しないでください。また混ざらないようご注意ください。
- 機器内部に残っている水は終業時、必ず排水してください。
- 水道水の使用可能な機器についても、純水(精製水)を使用されることを推奨しております。井戸水は、水道水よりもさらに多くの不純物が含まれているので使用しないでください。



機器	純水(精製水)使用	水道水使用	機器	純水(精製水)使用	水道水使用
グランデ、ラルジュ、エトロワ バル、エコトレ	◎	×	ノアージュ、 FT1000スチーマー	○	△

◎:指定 ○:推奨 △:使用可(但し、必ず最低でも1ヶ月に1回は洗浄すること) ×:使用不可

- 水道水の使用可能な機器で水道水を使用する場合は必ず、専用の洗浄液を使用して定期的に洗浄を行ってください。
- 長期間ご使用された機器※は、部品の劣化・故障によって思わぬ事故につながるおそれがありますので、点検や買換えをお勧めいたします。この場合の点検は、有料となります。
- 蒸気噴霧口を真下に向けて使用しないでください。
- 作動中に製品に振動を与えないでください。

※弊社ではフェイシャル機器の標準使用期間を7年と設定させていただいております。

湯滴が飛び出す理由について

一般的に、湯滴の飛び出しは、主に以下の原因によって発生します。

水が異常に泡立った場合

ケトル(釜)内で水が異常に泡立った場合、泡が蒸気(スチーム)に混入し、湯滴が飛び出します。異常な泡立ちは、不純物が含まれていない純水(精製水)では、発生しません。しかし油脂分や洗剤・化粧品・アロマオイルなどが混入すると、激しく泡立ちが発生し湯滴が飛び出します。また、アロマオイルなどを混入していても、終業時に排水せずに、水を注ぎ足してご使用を続けられると、不純物が濃縮し、泡立ちやすい水となり、湯滴が飛び出すおそれがあります。

蒸気経路(機器内部の蒸気の通り道)が一時的にでも詰まった場合

蒸気経路(機器内部の蒸気の通り道)が詰まると、機器内部で蒸気流量、圧力の変動が生じます。詰まりの程度にもよりますが、流量、圧力の変動によって蒸気経路(機器内部の蒸気の通り道)内に発生する結露水が湯滴として飛び出すおそれがあります。蒸気経路(機器内部の蒸気の通り道)が詰まる原因は、純水(精製水)の使用が指定されている機器で純水(精製水)を使用しないことによって、また、水道水の使用可能な機器で水道水を使用し、定期的に洗浄しなかったことによって、ケトル(釜)内に付着した水垢、スケールの影響によるものです。

部品などの劣化・故障

水位センサーに水垢やスケールなどが固着し、劣化や故障した状態でご使用を続けられると、水位センサーが水位を検知できなくなり、ケトル内に水が入り過ぎ、湯滴が飛び出します。

その他

- ・蒸気噴霧口を真下に向けて使用するなど、噴霧口の角度によっては、結露による湯滴の垂れ落ちや飛び出しが生じます。
- ・作動中に製品に振動を与えると、湯滴が飛び出します。

以上の取扱上の注意をお守りいただき、安全にご使用いただきますようよろしくお願いいたします。

フェイシャル機器についてのお問い合わせ:タカラベルmont(株)お客様センター

 0120-596-348

修理についてのお問い合わせ:ベルmontコミュニケーションズ(株)コールセンター

 0120-194-222

詳しくは、当社または取扱店にお問い合わせください。